

**STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE**  
Progettazione civile ed industriale  
Progettazione antincendio Sicurezza  
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279  
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

---

## **ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREGANZIOL**

### **VERBALE RELATIVO ALLE PROVE DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO ESEGUITE SUI PLESSI**

ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 26-08-1992

Il giorno **13 maggio 2015**, alla presenza del Dirigente Scolastico e dell'RSPP, si sono tenute le prove di evacuazione dai plessi in caso di emergenza incendio senza il preavvertimento del personale e degli allievi.

Alle prove di evacuazione sulle scuole hanno assistito anche gli assessori comunali Riccardo Bovo, Francesca Gallo e Luca Scattolin.

La simulazione dell'evacuazione in caso di emergenza è stata eseguita, su tutti i plessi scolastici, con il supporto della Protezione Civile Comunale di Preganziol come da rapporto consolidato fra le istituzioni.

La squadra della Protezione Civile era composta da n°3 addetti.

Il presente verbale riporta lo svolgimento delle prove in ordine cronologico di esecuzione e le eventuali criticità riscontrate con le relative soluzioni prospettate.

#### **Scuola Secondaria Capoluogo:**

Il segnale di avvio della prova è stato attivato alle ore 8:40 utilizzando la sirena antincendio.

Il personale della Protezione Civile e gli altri uditori si sono uniformemente distribuiti sulle uscite di emergenza al piano terra ed al piano primo per la verifica della procedura.


L'RSPP ha seguito l'evacuazione dal piano terra in corrispondenza del vano scala a nord per la valutazione della modifica dei percorsi attuata per migliorare i tempi di uscita.

L'evacuazione dai locali scolastici è avvenuta regolarmente in circa 2 min e 15 sec.

L'appello si è concluso in circa 7 min a partire dall'orario di avvio.

---

Sede legale: Via Marco Polo, 31 30014 Cavarzere (Ve)  
Sede operativa: Via San Crispino, 12 35129 Padova (Pd)  
Tel: 049-7818311 Fax: 049-7818320 Cell.: 348-8409562 mail: [m.bardelle@libero.it](mailto:m.bardelle@libero.it)  
I.C. Preganziol - Verbale delle prove di evacuazione tenutesi il 13 maggio 2015 ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D.M. 26-08-1992



**STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE**  
Progettazione civile ed industriale  
Progettazione antincendio Sicurezza  
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279  
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

*Le tempistiche di uscita sono risultate sensibilmente migliorate di circa un 30% rispetto alla prova precedente a seguito della modifica delle modalità di evacuazione e la ridistribuzione delle classi e pertanto si ritiene di mantenere l'attuale modalità di uscita.*

A quanto riscontrato dall'RSPP, in tutti i locali della scuola l'allarme è stato subito individuato e non si sono registrati ritardi nell'avvio della procedura di uscita.

E' stata evidenziata una criticità al piano primo ove un alunno era seguito dall'insegnante di sostegno che si è trovata in difficoltà nell'eseguire rapidamente la procedura di evacuazione; in tal caso è necessario che il collaboratore scolastico che esegue la verifica dei locali al piano primo fornisca l'eventuale supporto al docente.

L'analisi dell'evacuazione dell'area segreteria e Direzione non ha evidenziato particolari criticità.

I collaboratori scolastici in servizio hanno attuato correttamente la procedura di emergenza verificando tutti i locali, effettuando l'interruzione delle utenze di alimentazione prima di uscire al punto di raccolta ed aprendo in seguito il cancello carrabile sul retro della scuola.

### **Scuola Primaria Sambughè:**

Le classi della scuola primaria di Sambughè sono risultate in gita scolastica e, pertanto, la prova di evacuazione verrà svolta autonomamente nei prossimi giorni entro la fine della scuola.

### **Scuola Primaria San Trovaso:**


Il referente per la sicurezza era presente in servizio.

L'avvio della prova è avvenuto alle 9:10 utilizzando la campanella in quanto la sirena è risultata non funzionante.

Risulta necessario, in caso di utilizzo della campanella come segnale di evacuazione, effettuare i primi due squilli a distanza ravvicinata e mantenere il terzo squillo maggiormente prolungato (almeno 45 sec se la situazione lo permette).

L'evacuazione dai locali scolastici è avvenuta regolarmente in circa 1 min e 30 sec.

L'appello si è concluso dopo circa 5 min.



**STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE**  
Progettazione civile ed industriale  
Progettazione antincendio Sicurezza  
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279  
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

Si segnala la necessità di richiedere l'intervento di ripristino della sirena antincendio.

**Scuola dell'infanzia Monte Civetta:**

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 9:30 mediante utilizzo della tromba integrata da comunicazione verbale in tutte le sezioni da parte del collaboratore scolastico. L'evacuazione dai locali scolastici è avvenuta regolarmente in circa 1 min e 30 sec. L'appello si è concluso dopo circa 6 min.

Non si sono evidenziate criticità nell'uscita nella prova di evacuazione.

**Scuola dell'infanzia Frescada est:**

L'avvio della prova di evacuazione è avvenuto alle 9:45 con tromba bitonale.

Al momento di avvio della prova alcune sezioni stavano effettuando attività in atrio ed in classe, alcune erano in mensa ed alcune stavano uscendo in giardino.

La procedura, nel blocco seguito dall'RSPP, si è svolta in modo lineare senza particolari problematiche.

Le sezioni che stavano svolgendo attività didattica nell'atrio hanno raggiunto il punto di raccolta in circa 1 min.

L'evacuazione dalla mensa è stata effettuata in circa 2 min e 30 sec.

L'appello in esterno è stato effettuato in circa 8 min.

Il collaboratore scolastico in servizio ha attuato correttamente la procedura di gestione dell'emergenza eseguendo la verifica di tutti i locali prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.

Non si sono evidenziate criticità durante la prova.


**Scuola Primaria Frescada Est:**

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 10:00 mediante sirena antincendio.

All'avvio del segnale di evacuazione tutti i presenti sono usciti in modo ordinato dalla scuola in circa 1 min.

L'appello si è concluso dopo circa 5 min.

Sede legale: Via Marco Polo, 31 30014 Cavarzere (Ve)  
Sede operativa: Via San Crispino, 12 35129 Padova (Pd)  
Tel: 049-7818311 Fax: 049-7818320 Cell.: 348-8409562 mail: [m.bardelle@libero.it](mailto:m.bardelle@libero.it)  
I.C. Preganziol - Verbale delle prove di evacuazione tenutesi il 13 maggio 2015 ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D.M. 26-08-1992



**STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE**  
Progettazione civile ed industriale  
Progettazione antincendio Sicurezza  
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279  
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

Il collaboratore scolastico in servizio ha attuato correttamente la procedura di gestione dell'emergenza eseguendo la verifica di tutti i locali prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.

Non si sono evidenziate criticità durante la prova.

### **Scuola Primaria Frescada Ovest:**

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 10:20 con tromba bitonale.

All'avvio del segnale di evacuazione tutti i presenti sono usciti in modo ordinato dalla scuola in circa 1 min e 20 sec.

L'appello si è concluso dopo circa 5 min.

Prima dell'avvio della prova è stato trattenuto un alunno per verificare l'efficacia dell'appello al punto di raccolta esterno; al momento dell'appello, l'insegnante di classe ha verificato l'assenza dell'alunno e lo ha recuperato.

Il collaboratore scolastico presente ha applicato correttamente la procedura ed ha eseguito la verifica dei locali scolastici prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.

### **Scuola Primaria Capoluogo:**

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 11:00 mediante sirena antincendio.

L'evacuazione dai locali scolastici è partita immediatamente ed è avvenuta regolarmente in circa 1 min.

L'appello è terminato dopo circa 8 min.


I collaboratori scolastici in servizio hanno attuato correttamente la procedura di gestione dell'emergenza eseguendo la verifica di tutti i locali prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.

Non si sono registrate particolari criticità.

### **Nota generale per tutte le scuole:**

Nel corso delle prove di evacuazione è stato riscontrato, in taluni plessi, che il segnale di allarme non funziona ovvero è difettoso.

Sede legale: Via Marco Polo, 31 30014 Cavarzere (Ve)  
Sede operativa: Via San Crispino, 12 35129 Padova (Pd)  
Tel: 049-7818311 Fax: 049-7818320 Cell.: 348-8409562 mail: [m.bardelle@libero.it](mailto:m.bardelle@libero.it)  
I.C. Preganziol - Verbale delle prove di evacuazione tenutesi il 13 maggio 2015 ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D.M. 26-08-1992



**STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE**  
Progettazione civile ed industriale  
Progettazione antincendio Sicurezza  
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279  
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

Ove non funziona l'allarme viene utilizzata correntemente la campanella supplendo con azioni di carattere organizzativo alla carenza dell'impianto.

Risulta necessario provvedere alla verifica periodica del funzionamento dei segnali di allarme nell'ambito di un programma generale di prevenzione e, pertanto, si conferma la necessità che per le scuole primarie la verifica sia effettuata settimanalmente nella giornata di lunedì in occasione degli incontri di interclasse, ed analogamente, i collaboratori scolastici eseguiranno la verifica, sempre al lunedì, alla scuola secondaria ed alle scuole dell'infanzia.

L'RSPP ritiene di pianificare un incontro di formazione con tutti i collaboratori scolastici prima dell'inizio dell'a.s. 2015-2016 per l'illustrazione e la discussione delle procedure di gestione dell'emergenza.

Preganziol, 13 maggio 2015

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
Ing. Mauro Bardelle

Sede legale: Via Marco Polo, 31 30014 Cavarzere (Vc)  
Sede operativa: Via San Crispino, 12 35129 Padova (Pd)  
Tel: 049-7818311 Fax: 049-7818320 Cell.: 348-8409562 mail: [m.bardelle@libero.it](mailto:m.bardelle@libero.it)  
I.C. Preganziol - Verbale delle prove di evacuazione tenutesi il 13 maggio 2015 ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D.M. 26-08-1992